


单一来源专家论证（更换 18#电梯钢丝绳）

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	袁世林
	职称:	高工
	工作单位:	如东县建设工程质量监督站
项目信息	项目名称:	更换18#电梯主曳引钢丝绳项目
	供应商名称:	蒂升电梯(中国)有限公司南通分公司
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 中医院大楼原安装电梯品牌为蒂升产品 品牌为 Z/30034486.018, 该电梯使用 用八年多, 检查发现有断股现象, 该梯 患可引发生安全事故, 必须停止使 用并更换主曳引钢丝绳。 鉴于钢丝绳是主要安全部件建议 更换原厂配件, 其它型号钢丝绳达不到 厂家使用和维护技术规范要求 建议继续使用蒂升品牌钢丝绳	
专业人员签字	袁世林	日期 2024年1月19日


注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写，一人一份，需填写明确的结论性意见。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	杨海江
	职称:	高工
	工作单位:	如东政府投资项目管理中心
项目信息	项目名称:	更换18#电梯主曳引钢丝绳项目
	供应商名称:	蒂升电梯(中国)有限公司南通分公司
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 电梯的安全运行离不开优质的钢丝绳。经本单位检查中电梯主曳引钢丝绳已电断断脱现象。现要更换,原电梯品牌为蒂升品牌。蒂升品牌在完善的维修和更换服务体系,蒂升品牌为用户提供的钢丝绳更便捷服务。蒂升品牌钢丝绳高韧性、高韧性、和良好的抗疲劳性能。鉴于此,建议仍然选择蒂升品牌钢丝绳。	
专业人员签字		日期 2024年10月16日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写，一人一份，需填写明确的结论性意见。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王德云	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 如皋市海阳湾置业有限公司	
项目信息	项目名称: 更换8"电梯主曳引钢丝绳项目	
	供应商名称: 蒂升电梯(中国)有限公司南通分公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)	
	中迅克梯号 E/30034486018 电梯在检查时发现电梯主曳引钢丝绳有一根断股现象, 根据《电梯用钢丝绳》(GB/T8903-2018)标准, 即使有一根钢丝绳达到报废标准, 整套钢丝绳也应一起更换。 目前电梯是蒂森品牌, 作为特种设备, 原主曳引钢丝绳建议用原厂配件。为保障和服务上考虑, 建议继续使用原厂配件, 蒂森品牌的曳引钢丝绳。	
专业人员签字		日期 2015 年10月10日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写, 一人一份, 需填写明确的结论性意见。